



Quality Alarm

Problem: K18X001.00 FFC cable folded wrong method and location issue.


Vấn đề : FFC cable lắp sai và gập sai cách dẫn đến sản phẩm test fail.




Step 1




Step 2



Step 3



Notice when folding cable.
Fold cable follow the blue
line.



Notice when folding cable.
Don't Fold cable follow
the red line.

Quality Alarm

Problem: K18X001.00 FFC cable folded wrong method and location issue.

Vấn đề : FFC cable lắp sai và gập sai cách dẫn đến sản phẩm test fail.




Step 4




Step 5

OK



Notice when folding cable.
Fold cable follow the blue line.




NG




Notice when folding cable.
Don't Fold cable follow the red line.

Quality Alarm

Problem: K18X001.00 FFC cable folded wrong method and location issue.
Vấn đề : FFC cable lắp sai và gập sai cách dẫn đến sản phẩm test fail.



Notice when folding cable.
Fold cable follow the blue line.



Notice when folding cable.
Don't Fold cable follow the red line.