Quality Alarm

Problem: K18X001.00 FFC cable folded wrong methold and location issue.
Vấn đề : FFC cable lắp và gập sai cách dẫn đến sản phẩm test fail.



Step 1



Step 2



Step 3



Step 4

OK



NG