



Quality Alarm

Problem: K18X001.00 FFC cable folded wrong method and location issue.
Vấn đề : FFC cable lắp và gập sai cách dẫn đến sản phẩm test fail.




Step 1




Step 2

Step 3




Step 4

OK



Notice when folding cable.
Fold cable follow the blue line.

NG



Notice when folding cable.
Don't Fold cable follow the red line.