





- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Frame_net_ua300
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 형상 위치변경

24 AUG 2020

NO	내용/문제점	목적/원인	대책	일정	비고
133	형상 위치 변경_Screw boss	LED PCBA 변경_ALT팀 요청	A부 1개소 위치변경 단, Mock up 4대분은 적용 불가(사유: 가 공 완료)	8/24	상세: 3D 참조 要  frame_net_ua300_mup_rev02.stp
표기(0,0)	(0,0) 				 The boss do not fix the screw opening of LED board, pls revise it according to the latest LED board data.
표기(2,-1)	(2,-2) 				





- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Lens_LED_NUGU_ua300
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 형상 삭제

24 AUG 2020

NO	내용/문제점	목적/원인	대책	일정	비고
134	형상 삭제	LED PCBA 변경_ALT팀 요청 형상 위치 변경_Screw boss	A부 1개소 형상 삭제 단, Mock up 7대분 반영 불가(사유: 가공 완료)	8/24	상세: 3D 참조 요 lens_led_nugu_ai_ua300_mup_rev02.stp
표준-10-1	** 				
표준-10-1	** 				





- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Frame_Net_ua300
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 형상 위치 변경

24 AUG 2020

NO	내용/문제점	목적/원인	대책	일정	비고
135	형상 위치 변경	LED PCBA 변경_ALT팀 요청(Anntena)	A부 2개소 형상 위치 변경 단, Mock up 1대분 반영 협의(사유: 해당 부 형상 가공 완료)	8/24	상세: 3D 참조 要  case_bottom_ua300_mup_rev03.stp
표준화	** 	 			
표준화	** 				




- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Frame_Net_ua300
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 형상 위치 변경

24 AUG 2020

NO	내용/문제점	목적/원인	대책	일정	비고
136	형상 위치 변경	LED PCBA 변경_ALT팀 요청(Anntena)	A부 1개소 형상 위치 변경 단, Mock up 반영	8/24	상세: 3D 참조 要  case_bottom_ua300_mup_rev03.stp
표기전	** 				
표기후	** 7.4 				




- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Frame_Net_ua300
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 형상 위치 변경

24 AUG 2020

NO	내용/문제점	목적/원인	대책	일정	비고
137	형상 위치 변경	LED PCBA 변경_ALT팀 요청(Anntena)	A부 2개소 형상 위치 변경 단, Mock up 1대분 반영 협의(사유: 해당 부 형상 가공 완료)	8/24	상세: 3D 참조 要  frame_net_ua300_mup_rev02.stp
표기: 137-1	** 	A  ANT PCB interfere with the boss, pls move away the boss feature. 			
표기: 137-1a	** 				

- 모델명: BFX-UA300
- 부품명: Power switch ass'y
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 부품변경

24 AUG 2020

NO	내용/문제점	목적/원인	대책	일정	비고
139	부품변경으로 인해 형상 변경_"C"부	LED PCBA 변경_ALT팀 요청	Rev06 공유	8/24	상세: 3D 참조 要 bfx_ua300_asm_mockup_rev06.stp
표기전	6.8 x 19.4 	"C"	ALT팀 요청사항 Panel t=2.0~3.0 A: 19.3~19.4 B: 6.5~6.7		
표기후	6.85 x 19.4  		현물 해당부 6.6이므로 B부 6.8~6.85 적정함 6.6일 경우 조립 불가		