





- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: Case Top
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
259	설변	음향, 디자인	A: BOSS 8개소 B: 보강RIB 영역 C: 밀폐구간 2개소	***	상세: 3D data 참조 要 case_top_ua300_rev05.stp
표기전	** 				
표기후	** 				



- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: Case Bottom
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
260	설변	음향, 디자인	A: 전면 Speaker 취부 변경_좌/우 B: 전면 사각홀 원복_중앙	***	상세: 3D data 참조 要 case_bottom_ua300_rev03.stp
표기전	**				
표기후	**				



- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: Case Bottom
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
261	설변	음향, 디자인	A: 바닥면 Speaker 취부 추가_좌/우 B: 바닥면 AIR VENT 추가_중앙 C: Speaker 영역 내부 보강RIB 변경_좌/우 D: Baffle 일부구간 삭제_좌/우	***	상세: 3D data 참조 要 case_bottom_ua300_rev03.stp
표기전	**				
표기후	**				



- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: Case Bottom
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
262	설변	음향, 디자인	A: RIB 두께 보강_2개소 B: 형상누락. 적용_2개소 C: 보스높이 변경_1개소 D: PCBA 조립 가이드RIB추가_2개소	***	상세: 3D data 참조 要 case_bottom_ua300_rev03.stp
표기전	**				
표기후	**				



- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: Case Bottom
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
263	설변	음향, 디자인	A: PORT삭제_2개소 B: INSERT NUT 위치변경_2개소 C,D,E: I/O단자부 내,외측 살두께 및 형상 변경_3개소	***	상세: 3D data 참조 要 case_bottom_ua300_rev03.stp
표기전	** 				
표기후	** 				



- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: Case Bottom
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
264	설변	음향, 디자인	A: GUIDE RIB 추가_2개소_좌/우 그 외, NO. 261의 내용과 동일	***	상세: 3D data 참조 要 case_bottom_ua300_rev03.stp
표기되지	** 				
표기되지	** 				



- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: Case Bottom
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
265	설변	디자인 단차	A: 좌/우 2개소 적용	***	상세: 3D data 참조 要 case_bottom_ua300_rev03.stp
표기전	** 				
표기후	** 				



- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: Case Bottom
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
266	설변	음향, 디자인	A: 바닥면 형상추가_좌/우	***	상세: 3D data 참조 要 case_bottom_ua300_rev03.stp
표기되지	** 				
표기되지	** 				



- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: Case Bottom
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
267	설변	음향, 디자인	A: 형상추가_좌/우_2개소	***	상세: 3D data 참조 要 case_bottom_ua300_rev03.stp
표기전	**				
표기후	**				



- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: NET FRAME MIDDLE
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
268	설변	음향, 디자인	A: 형상변경_좌/우_2개소	***	상세: 3D data 참조 要 frame_net_middle_ua300_rev05.stp
표기전	** 				
표기후	** 				


- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: NET FRAME MIDDLE
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
269	설변	음향, 디자인	A: 형상변경_좌/우_4개소 B: 위치변경_좌/우_2개소 C: 형상변경_좌/우_4개소	***	상세: 3D data 참조 要 frame_net_middle_ua300_rev05.stp
표시부	**  A B C				
표시부	**  A B C				

- 모델명: AI 2 MAX
- 부품명: DECO SIDE RIGHT/LEFT
- 제작처(Mold, Press): TBD / 조립양산처: TBD
- 내용: 변경내용

17. MAR. 2021

NO	내용	원인	대책	일정	비고
270	설변	외관품질 개선	A: 도피홈 추가_1개소	***	상세: 3D data 참조 要  deco_side_left_ua300_rev03.stp  deco_side_right_ua300_rev03.stp
표기전	**				
표기후	**	